



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan. Beringin No. Telp. (0742) 21577 – 21113 E-mail: damkartanjabbarat@gmail.comKode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 2 Oktober 2025

Nomor : 300.2.3/98/DAMKAR-SRK/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Triwulan III Tahun 2025**

Yth. Kasat Pol PP – Damkar
Provinsi Jambi
di
Jambi

Memenuhi Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Nomor : S-165/POLPP-DAMKAR-5/IX/2025 Tanggal 30 September 2025 Perihal Permintaan Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Triwulan III Tahun 2025 Bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak Sebagaimana terlampir.

Demikian di sampaikan atas perkenaan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



Drs. ISWARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199303 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

1. DATA WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2. DATA KEJADIAN KEBAKARAN DI WMK

NO	KEJADIAN KEBAKARAN	HARI/TANGGAL	TEMPAT	PENYEBAB	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KORBAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Rabu 02 Juli 2025 Jam 15.00 Wib	Rt. 03, Dusun Setia Maju, Desa Kepayang, Kecamatan Senyerang	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali.	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Pengabuan menuju lokasi kejadian kebakaran ± 45 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
2	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Selasa 08 Juli 2025 Jam 16.25 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali.	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Unit Kecamatan Tungkal Ulu, menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
3	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Minggu 20 Juli 2025 Jam 21.15 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Unit Kecamatan Tungkal Ulu, menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

4	Insiden Kebakaran Lahan	Selasa 29 Juli 2025 Jam 15.07 Wib	Jl. Lintas Parit Ponco, Rt. 06, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
5	Insiden Kebakaran Lahan	Rabu 30 Juli 2025 Jam 16.30 Wib	Jl. Lintas Gorong-gorong, Rt. 03, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Merlung menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
6	Insiden Kebakaran Kontrakkan 4 Pintu	Selasa 26 Agustus 2025 Jam 12.30 Wib	Desa Teluk Kulbi, Rt. 05, Kecamatan Betara	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Betara menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
7	Insiden Kebakaran 5 Unit Rumah Rusak Berat dan 4 Unit Rumah Rusak Ringan	Selasa 26 Agustus 2025 Jam 17.23 Wib	Jl. Kapten Piere Tendean, Rt. 01, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju lokasi sekitar ± 6 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
8	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Kamis 28 Agustus 2025 Jam 03.00 Wib	Jl. Melati, RT.07, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos

							Damkar Kecamatan Tebing Tinggi menuju lokasi kejadian kebakaran ± 30 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
9	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Minggu 31 Agustus 2025 Jam 08.15 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Tungkal Ulu menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
10	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Sabtu 27 September 2025 Jam 14.15 Wib	Jl. Lintas Timur, RT. 09, Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali		Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Pengabuan menuju lokasi kejadian kebakaran ± 50 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
11	Insiden Kebakaran 1 Unit Kontrakan 2 Pintu Terbakar Habis	Minggu 28 September 2025 Jam 11.22 Wib	Jl. Lintas Timur, RT. 10, Km 88, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik	Diduga dari korseting Listrik	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali		Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Merlung menuju lokasi kejadian kebakaran ± 35 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.

3. DATA JUMLAH KEBAKARAN DI WMK YANG DITANGANI DALAM WAKTU 15 MENIT

NO	KEJADIAN KEBAKARAN	HARI/TANGGAL	TEMPAT	PENYEBAB	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KORBAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Rabu 02 Juli 2025 Jam 15.00 Wib	Rt. 03, Dusun Setia Maju, Desa Kepayang, Kecamatan Senyerang	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali.	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Pengabuan menuju lokasi kejadian kebakaran ± 45 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
2	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Selasa 08 Juli 2025 Jam 16.25 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali.	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Unit Kecamatan Tungkal Ulu, menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
3	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Minggu 20 Juli 2025 Jam 21.15 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Unit Kecamatan Tungkal Ulu, menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian

							tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
4	Insiden Kebakaran Lahan	Selasa 29 Juli 2025 Jam 15.07 Wib	Jl. Lintas Parit Ponco, Rt. 06, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
5	Insiden Kebakaran Lahan	Rabu 30 Juli 2025 Jam 16.30 Wib	Jl. Lintas Gorong-gorong, Rt. 03, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Merlung menuju lokasi sekitar ± 10 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
6	Insiden Kebakaran Kontrakan 4 Pintu	Selasa 26 Agustus 2025 Jam 12.30 Wib	Desa Teluk Kulbi, Rt. 05, Kecamatan Betara	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Betara menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
7	Insiden Kebakaran 5 Unit Rumah Rusak Berat dan 4 Unit Rumah Rusak Ringan	Selasa 26 Agustus 2025 Jam 17.23 Wib	Jl. Kapten Piere Tendeau, Rt. 01, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju lokasi sekitar ± 6 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

8	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Kamis 28 Agustus 2025 Jam 03.00 Wib	Jl. Melati, RT.07, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Tebing Tinggi menuju lokasi kejadian kebakaran ± 30 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
9	Insiden Kebakaran Tumpukan Material PT. STUD	Minggu 31 Agustus 2025 Jam 08.15 Wib	Jl. Lintas Timur, Rt. 15, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah Pos Kecamatan Tungkal Ulu menuju lokasi sekitar ± 15 Menit, Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
10	Insiden Kebakaran 1 Unit Rumah Terbakar Habis	Sabtu 27 September 2025 Jam 14.15 Wib	Jl. Lintas Timur, RT. 09, Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang	Masih dalam Proses Penyelidikan	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali	-	Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Pengabuan menuju lokasi kejadian kebakaran ± 50 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.

11	Insiden Kebakaran 1 Unit Kontrakan 2 Pintu Terbakar Habis	Minggu 28 September 2025 Jam 11.22 Wib	Jl. Lintas Timur, RT. 10, Km 88, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik	Diduga dari korsleting Listrik	petugas Damkar melakukan operasional pemadaman sampai situasi aman terkendali		Adapun Waktu tempuh yang dibutuhkan Anggota Redkar (Relawan Kebakaran) menuju lokasi kejadian kebakaran ± 15 Menit dan Anggota Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wilayah pos Damkar Kecamatan Merlung menuju lokasi kejadian kebakaran ± 35 Menit. Sehingga kejadian tersebut didalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Anggota Petugas Redkar.
----	--	--	---	--------------------------------	---	--	--

KEPALA DINAS



Drs. ISWARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199303 1 008